

LÍNEA #	ID DE COCHE	CARGA/MTY	TIPO DE CARRO	PRODUCTO	ESPEC. CARRO TANQUE	Identificación de la ONU/CLASE DE PELIGROSIDAD	Estado del coche
23	ARSX 4145	CARGADO	TOLVA	POLIPROPILENO			No en la pila de descarrilamiento
24	BRKX 66738	CARGADO	TOLVA	POLIPROPILENO			No en la pila de descarrilamiento
25	GPLX 75465	CARGADO	TOLVA	POLIETILENO			cargamento destruido por el fuego
26	ECU 860375	CARGADO	TOLVA	POLIETILENO			cargamento destruido por el fuego
27	UTLX684543	VACÍO	CARRO TANQUE	residuos de aceite lubricante	PUNTO 117J100W		chatarra pendiente de C&P
28	TILX 402025	CARGADO	CARRO TANQUE	CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO	PUNTO 105J300W	UN1086	2.1 (INFLAMABLE GAS) el coche no tuvo fugas/los coches ventilaron el producto el PRD y encendido/ventilación y quemadura realizado
29	OCPX 80235	CARGADO	CARRO TANQUE	CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO	PUNTO 105J300W	UN1086	2.1 (INFLAMABLE GAS) el coche no tuvo fugas/los coches ventilaron el producto el PRD y encendido/ventilación y quemadura realizado
30	OCPX 80179	CARGADO	CARRO TANQUE	CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO	PUNTO 105J300W	UN1086	2.1 (INFLAMABLE GAS) el coche no tuvo fugas/los coches ventilaron el producto el PRD y encendido/ventilación y quemadura realizado
31	GATX 95098	CARGADO	CARRO TANQUE	CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO	PUNTO 105J300W	UN1086	2.1 (INFLAMABLE GAS) ventilar el producto a través el PRD y encendido/ventilación y quemadura realizado
32	RACX 51629	CARGADO	CARRO TANQUE	DIPROPILENGLICOL	PUNTO 111A100W1		incidencia de fuego/no signos de ruptura del tanque
33	LYBX 5191	CARGADO	CARRO TANQUE	PROPILENGLICOL	PUNTO 117J100W		impacto de la llama, no brecha en el tanque encontrada
34	RACX 51435	CARGADO	CARRO TANQUE	PROPILENGLICOL	PUNTO 111A100W1		tanque violado/perdido la mayor parte de la carga
35	UTLX671772	CARGADO	CARRO TANQUE	DIETILENGLICOL	PUNTO 111A100W1		tenía una pequeña fuga de BOV, cantidad desconocida de producto en carro
36	SHPX 211226	CARGADO	CARRO TANQUE	LÍQUIDO COMBUSTIBLE, NEP (ÉTER MONOBUTILÉLICO DE ETILENGLICOL)	PUNTO 111S100W1	NA1993	COMBUSTIBLE LÍQUIDO estado desconocido
37	TILX 331319	CARGADO	TOLVA	SÉMOLA			en pila, destruido por el fuego
38	DOWX 73168	CARGADO	CARRO TANQUE	LÍQUIDO COMBUSTIBLE, NEP (ACRILATO DE ETILHEXILO)	PUNTO 111S100W1	NA1993	COMBUSTIBLE LÍQUIDO Coche roto en cabecera/cantidad de producto todavía en auto pendiente
39	ROIX 57036	CARGADO	TOLVA	POLIVINILO			quemado
40	NCUX 40057	CARGADO	TOLVA	POLIVINILO			quemando activamente
41	UTLX100055	CARGADO	CARRO TANQUE	ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO	PUNTO 111A100W1		coche doble comp/ambos carga incumplida/completa perdido
42	XOMX110664	CARGADO	CARRO TANQUE	ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO	211A100W1		tanque violado/perdido la mayor parte de la carga
43	UTLX684798	CARGADO	CARRO TANQUE	ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO	PUNTO 117J100W		llama incidida, puede haber tenido una pequeña fuga/se determinará cuando el coche esté descargado
44	UTLX671310	CARGADO	CARRO TANQUE	ACEITE LUBRICANTE DE PETRÓLEO	PUNTO 111A100W1		llama incidida, pequeña fuga de los accesorios superiores, queda una cantidad desconocida en tanque
45	CERX 30072	CARGADO	CARRO TANQUE	POLIPROPIL GLICOL	PUNTO 111A100W1		llama incidida, tanque incumplido/la mayor parte de la carga perdida
46	SHPX 211106	CARGADO	CARRO TANQUE	PROPILENGLICOL	PUNTO 111S100W1		llama incidida, no señales de incumplimiento
47	NATX 231335	CARGADO	CARRO TANQUE	DIETILENGLICOL	PUNTO 111A100W1		llama incidida, tanque incumplido/carga perdida
48	UTLX671913	CARGADO	CARRO TANQUE	DIETILENGLICOL	PUNTO 111A100W1		llama impactada, perdida cantidad desconocida en esta vez desde BOV dañado
49	NATX 35844	CARGADO	CARRO TANQUE	ISOBUTILENO	PUNTO 105J300W	UN1055	2.1 (INFLAMABLE GAS) algo de llama pinzamiento/sin signos de incumplimiento
50	UTLX205907	CARGADO	CARRO TANQUE	ACRILATOS DE BUTILO ESTABILIZADOS	PUNTO 111A100W1	ONU 2348	3 (INFLAMABLE LÍQUIDO) Brecha en el cabezal/pérdida de toda la carga (derrame e incendio)
51	UTLX661296	CARGADO	CARRO TANQUE	ACEITE DE PETRÓLEO, NEC	PUNTO 111A100W1		llama incidida, pequeña Se detuvo la fuga del VRV, el auto todavía estaba cargado

52	COCX 287059	CARGADO	CARRO TANQUE	ADITIVOS, COMBUSTIBLE	PUNTO 111A100W1			llama incidida, sin signos de ruptura
53	ROIX 59396	CARGADO	TOLVA	POLIVINILO				involucrado en un incendio
54	ROIX 57782	CARGADO	TOLVA	POLIVINILO				involucrado en un incendio
55	OCPX 80370	CARGADO	CARRO TANQUE	CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO	PUNTO 105J300W	ONU 1086	2.1 (INFLAMABLE GAS)	el coche no tuvo fugas/los coches ventilaron el producto el PRD y encendido/ventilación y quemadura realizado
56	TBOX 640019	CARGADO	COCHE DE CAJA	BOLAS, CTN, MEDCL				quemando o ha quemado
57	BKTY 152621	CARGADO	COCHE DE CAJA	CHAPA DE ACERO				quemando o ha quemado
58	LINX 7278	CARGADO	COCHE DE CAJA	VERDURAS, CONGELADAS				quemando o ha quemado
59	DPRX 259013	VACÍO	CARRO TANQUE	BENCENO	PUNTO 111A100W1	ONU 1114	3 (INFLAMABLE LÍQUIDO)	dañado, fuego afectado / sin infracción
60	DPRX 258671	VACÍO	CARRO TANQUE	BENCENO	PUNTO 111A100W1	ONU 1114	3 (INFLAMABLE LÍQUIDO)	dañado, fuego afectado / sin infracción
61	XOMX110236	CARGADO	CARRO TANQUE	CERA PARAFINA	PUNTO 211A100W1			impacto de la llama/no señales de incumplimiento
62	ELTX 7458	CARGADO	TOLVA	COPOS, POLVO				quemado, extinguido
63	ELTX 3421	CARGADO	TOLVA	COPOS, POLVO			b	en línea, en posición vertical, afectado
64	NDYX 892049	CARGADO	TOLVA	CEMENTO HIDRÁULICO				
65	TGX 953815	CARGADO	RACK AUTOMÁTICO	PASAJERO DE AUTOMÓVILES				
66	TBOX 889334	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
67	NOKL 603412	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
68	NS 472751	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
69	TBOX 676291	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
70	TBOX 670331	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
71	TBOX 662599	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
72	KCS 112405	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
73	TBOX 666771	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				
74	TBOX 664264	CARGADO	COCHE DE CAJA	LICORES DE MALTA				